ECHONET Lite Ver.1.01
Errata

Confidential ECHONET

2017/3/24

部	章	節	項	誤	正	備考
2	4	1		～、大きく以下の三つに分けて	～、大きく以下の二つに分けて	
2	4	1		3)ノード通常動作時の基本シーケンス	不要	
2	6	11	1	表中「Version情報」の値域: 2ﾊﾞｲﾄ目:マイナーバージョン(小数点以上)	2ﾊﾞｲﾄ目:マイナーバージョン(小数点以下)	errata更新時追加
2	6	11	1	表中「異常内容」の値域: 0x0000～0x03EC (0～1004)	0x0000～0x03EC、0x03FF	errata更新時追加
2	6	11	1	(2)異常内容: 0x0000～0x03E8の値については	0x0000～0x03E8、0x03FFの値については	errata更新時追加
3	1	1	1	ECHONET Lite機器アダプタ	不要	
3	3	6	4(1)	RTSは、相手側への送信開始の通知、及び	RTSは、受信不可の状態を通知する為の信号とし、	errata更新時追加
3	3	6	4(1)	CTSは、相手側の受信可否状態の通知、及び相手からの通信開始の通知用の信号	CTSは、相手側の受信可否状態の通知用の信号とする	errata更新時追加
3	3	7	5	(b)設定異常　0xE3EB:アダプタ初期化異常	0x03EB:アダプタ初期化異常	
3	3	8	4.4(6)	0x02～0xFF:for future reserved	0x04～0xFF:for future reserved	◇要求コマンド FD(0)に関する説明内容、errata更新時追加
3	3	8	5.1	【アダプタ側側・・・	【アダプタ側・・・	
3	3	8	5.1	帰って	返って	
3	3	8	5.4	図3-26 シーケンス内:　一括要求	一括応答	
3	3	8	5.9	表3-11 Tout40の内容: 「ミドルウェアアダプタが・・・待つ最大値」	「ミドルウェアアダプタが・・・待つ最小値」	
3	3	10	5.2	CONV_ARRD_TO_TF	CONV_ADDR_TO_TF	
4	4	1	1	図4-1中:ECHONET	ECHONETLite	2箇所